

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO  
RESTABELECIMENTO DA PRAÇA DONA LAURA

Espaços físicos da Praça: 01 playground, palco em alvenaria e espelho d'água.



Imagen 01 – Imagem aérea da praça Dona Laura após a cheia de 20/11/2023 – leito do rio baixando



Imagen 02 – Imagem da cheia na Praça Dona Laura

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL



Imagen 03 – Playground da praça, piso solto e foi levado pela cheia, contemplado a remoção das peças restantes e a instalação de um modelo mais eficiente. (Itens 1.1.1 do orçamento)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL



Imagen 04 – Playground da praça, piso solto e foi levado pela cheia, contemplado a remoção das peças restantes e a instalação de um modelo mais eficiente. (Itens 1.1.1 do orçamento)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL



Imagen 05 – No Playground da praça, estragou tubo de passagem do brinquedo (Itens 1.1.3 do orçamento)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL



Imagen 06 – No Playground da praça tobogã foi levado com a correnteza. (Itens 1.1.2 do orçamento)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL



Imagen 07 – Espelho d’água, limpeza com lava jato conforme (item 1.2.2 do orçamento) danificou a parte elétrica, realizar uma revisão com reinstalação. (Itens 1.2.1 do orçamento)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL



Imagen 08 – Palco em alvenaria onde são promovidos os eventos do município, danificou a pintura do piso e das paredes, previsto a limpeza e pintura completa. (Itens 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 e 1.3.4 do orçamento).

